

## TABLEAU DE MATAGE

### RATIOS DE MÉLANGE :

POUR LES TEINTES BLANCHES			POUR LES AUTRES TEINTES			Activation RATIO (en volume)	BRILLANC E 60°	Ratio MAT/ BRILLANT
Quantité P650-6000 Liant Mat (en poids)	Quantité P650-1000 ou P650-1010 Liant Brillant (en poids)	Quantité Teintes (en poids)	Quantité P650-6000 Liant Mat (en poids)	Quantité P650-1000 ou P650-1010 Liant Brillant (en poids)	Quantité Teintes (en poids)			
60	-	40	70	-	30	4:1:2-2,8	<10	100/0
54	6	40	63	7	30	4:1:2-2,8	10-25	90/10
48	12	40	56	14	30	4:1:2-2,8	25-40	80/20
42	18	40	52	18	30	3:1:1,5-2	40-50	75/25
36	24	40	49	21	30	3:1:1,5-2	50-60	70/30
30	30	40	42	28	30	3:1:1,5-2	60-70	60/40
24	30	40	35	35	30	3:1:1,5-2	70-80	50/50
18	36	40	28	42	30	3:1:1,5-2	80-90	40/60
12	40	60	-	40 to 60	40 to 60	2:1:0,8-1,2	>90	0/100
6								
-								

### COURBE DE MATTAGE :

