

TABLEAU DE MATAGE DU LIANT MS DELFLEET ONE®

RATIOS DE MÉLANGE

POUR LES TEINTES BLANCHES			POUR LES AUTRES TEINTES			Activation RATIO (en volume)	BRILLANCE 60°	RATIO MAT/BRILLANT
Quantité F8030 Liant Mat (en poids)	Quantité F8080 Liant Brillant (en poids)	Quantité Teintes (en poids)	Quantité F8030 Liant Mat (en poids)	Quantité F8080 Liant Brillant (en poids)	Quantité Teintes (en poids)			
60	-	40	70	-	30	3:1:1.5-2	<10	100/0
54	6	40	63	7	30	3:1:1.5-2	10-15	90/10
48	12	40	56	14	30	3:1:1.5-2	15-20	80/20
42	18	40	49	21	30	3:1:1.5-2	20-25	70/30
36	24	40	42	28	30	3:1:1.5-2	30-40	60/40
30	30	40	35	35	30	2:1:0.5-1	50-55	50/50
24	36	40	28	42	30	2:1:0.5-1	60-70	40/60
18	42	40	21	49	30	2:1:0.5-1	75-85	30/70
12	48	40	14	56	30	2:1:0.5-1	85-90	20/80
6	54	40	7	63	30	2:1:0.5-1	~90	10/90
-	60	40	-	70	30	2:1:0.5-1	>90	0/100

Courbe de Matage

